



Édifice entièrement en état (avril 2007)  
en cours de restauration.

① 16<sup>e</sup> homogène  
choeur 2 travées + abside 3 pans  
+ chapelle N (seigneuriale?)

Les petites n'ont plus de meneaux  
sauf f1 et f2  
retombées des voûtes sur piliers engagés  
ondulés

Problème de contrebutement  
ancien → cf le système  
de contreforts/arc-boutants  
au sud du choeur

② Nef 17<sup>e</sup> ou 18<sup>e</sup> sans abside  
(cf appareillage renfort en carreaux  
et banchines caractéristique de l'époque)  
ou seulement réparations  
Le plan de restauration n'a pas  
le 12<sup>e</sup> s. → pas vu, peut-être  
au sud, inaccessible  
les contreforts semblent 16<sup>e</sup>

③ Clocher s. doute 17<sup>e</sup> ou 18<sup>e</sup>

Mobilier : bel ensemble de  
vitraux 16<sup>e</sup>, dispersés (voir notes  
MH)  
2 autels 18<sup>e</sup>