


VAUCIENNES

9/7/95

St Leger
(I.M.H.)



Edifice souffrant de sa situation en contreforts, pris d'une pierre / sol remonta de 50 cm environ
 ⇒ Changement de poutres et réparations des toits (cf en sud, surtout (voir ext) et aussi pile NO au transept)