


M. Robert DEFRANCE
acqué en 1970

03 44 89 24 95

Abel Ruel



choeur - 1 travée droite + abs. de pentagonale
voûte avec chapelle en hémicycle

Problème de voûtement → arc ou ogive ?

ogive : présence de colonnettes - chapiteaux et bases orthogonaux et non diagonaux
arc : colonnettes paires - arcs à l'extérieur du V. v. c.

Tous les chapiteaux sont refaits sauf en (A), qui correspond au doubleau
Bas de l'arc de l'abs.

2 chapiteaux au chœur de l'épave (?) - Sans doute vers 1135/40
Surnant + tot