


Saint-Trinité



Edifice assez restant
 (façade défigurée par un
 rasage, horrible)
 Assez difficile à analyser
 Incendie 1912
 Peut-être 2 ~~parties~~ époques
 différentes

(1) Nef assez homogène en
 grès, type local
 bar-côtés repeints partielle-
 ment en liques (18^e)

3 travées - arcades brisées
 à remant

Piles p. cruciformes
 et arc doubleaux brisés
 de la nef (cloître à l'origine,
 détruit)

(2) Partie est 16^e/17^e (?) + bar-côtés
 1. restant
 (a) liques sur base grès
 (b) grès
 (c) grès (en f, sembler
 flamboyant, fait moderne
 ou repeint) restes de vitraux
 16^e? de les moucharabes

Intérieur ensemble mobilier
 en marbre, de qualité, financé
 par la famille Le Febvre (flamboyant)

- maître-autel + 2 autels secondaires
- chaire à prêcher
- balustrade
- baptistère
- 2 ports lumineux
- stipe de St Louis en bois
 (représentation royale)
- luminaires en bronze / cuivre

⊗ variante transcript bar

+ chapelle Saint-Madeleine

Graves dit nef 1628 et bar-côtés 1824