


Pas de fenêtres
au chevet



Situation isolée - s.d. origine f. ancienne

Très modeste église homogène, en
pierre (réparations de briques vers la
façade) - Très mauvais état ext.
"réhabilitation" façade de structure

Datée 1844 sur la porte (inscription
de la pierre lûchée par un tirant)

Seul intérêt : petite tribune
avec escalier et confessionnal intégrés.
(e) (e)

exemple d'aménagement mural, très
simple

Pas de mobiliers intérieurs

Maître-autel néoclassique 19^e
boiseries et bancs idem

Clocher charpente/ardoises en façade

→ au total, petit édifice très
modeste mais bien conservé
dans son "jus"