


Edifice très complexe, très nombreuses campagnes de construction



① nef de l'ut 12^e, sans bar-côté (cf collages c en façade).
 plus de traces de fenêtre
 2 contreforts plats à renauts en façade

② bar-côté sud peu après
 - petite fenêtre f à ébrasement ext., en plein cintre
 - 2 arcades en plein cintre simplement charpennées

③ chapelle sud, vers 1140/50 avec croisée d'ogives



voutains inclinés liti //

chapiteaux lis parus

2 fenêtres en plein cintre avec moulure pointée de diamant

④ chœur traversé droite + abside à 3 pans fin 12^e / début 13^e

fenêtres en 1/3 point voutées d'ogives



chapiteaux lis parus importantes déformations

⑤ chapelle nord 16^e voûte d'ogives lis parus (départ, avec rosace) 2 fenêtres



+ sans doute bar-côté nord - intérieurement arcades en charpente

⑥ portail à lavage (refect) 17^e s.

Par de mobiliers intérieurement sauf tabernacle d'autel 17^e (refect malade droit)

* nef peut-être + complexe
 - traces d'opus spicatum en (3c)
 + fenêtre bouchée