


fenêtre remplissage qui a perdu une partie de son remplissage
↓



Edifice 16^e s. lambris gris / riles
sur soulèvement gris.
Très homogène -

Voûte d'ogives à pénétration
Toutes les fenêtres sont à niveau
flamboyant sauf f -
la fenêtre sociale est + grande
piédroits + ouvrages - Remplages très
vires et br. concrets

en c, chapelle seigneuriale reconstruite (?)
mais au m^e emplacement (cf. fenêtre
et arcade) - charpente 16^e siècle - sans
doute d'origine mais bâtie peu après l'ogive
en façade petit portail flamboyant
très modeste.

Très beaux mobiliers Louis XV
- Maître autel en marbre
- boiseries
- lutrin
- chaire exceptionnelle

2 petits autels Louis XVI
cave baptême 16^e s

① semblent cependant rajoutés au sud -
d'une au N et choeur mais niveau partiel
incomplet

A l'est. Colonne avec chapiteau Lannoy