

① Édifice 16^e s. flambe, ant/Renaissance
 en pierre ou rebâti en pierre
 Clocher croisé à l'ouest et à l'est
 Vitrée à pénétration

Grandes fenêtres en lion-pièrre sans
 remplage (détruit) - 2 seules restant
 non bouchées (mais sans remplage)
 en f1. En f1, petites fenêtres
 répétées 17^e s. avec distribution murante
 Portail Renaissance - very alive
 (voir photo)

en d, évidence de destruction
 du chœur et non pierre d'attente


↔ = fenêtres 16^e bouchées
 (à noter: toutes les fenêtres s'étaient
 de dimension particulièrement grande)

② Chœur reconstruit 17^e siècle
 sans tour - D'ancien grès et silex


Belle charpente en carène
 datée:

1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620

2 Maçons



Pas de mobiliers d'intéressant
 avec baptême fin 12^e s



À l'origine clocher
 vitrée cage de verre

À la suite, tel édifice 16^e s. très en bon état fin 16^e ou 17^e s. - Réparé rapidement
 et à l'économie au 17^e s. (usage de la lique sur tout)