


Situation dominante, à flanc de coteau.

Edifice en pierre crayeuse, moyen-âgeuse (voir photos)
Avec difficile à dater



① Nef ~~en pierre crayeuse~~ fin 11e / début 12e
et la porte en plein cintre (p)
~~partie refaite partiellement~~
~~et une fenêtre à l'attribution ichenai~~ (8)

② Chœur + tardif
mais quelle date?
Fenêtres en 1

en (f) fenêtre en 1 bien
caractérisée 16e
idem contrepartie (e)

arc triomphal 1 avec
impair : 12, 13, 16 (?)

Nombreux graffiti au chevet

③ Portail d'oculus en
brique 19e

Mobilier : Magnifique retable 16e en (e) complet mais à restaurer
totalement

Petit maître-autel sans doute 18e en partie supérieure
paraît + tardif en partie basse. (19e ?)

Très beau -
Complet sauf
1 statuette d'ange

Très beau lutrin 18e avec son anti-phonaire romain
(1854)