


Travée du clocher.

Cette travée comporte une voûte sur croisée d'ogives très archaïque.

- les ogives sont d'une épaisseur tout à fait extraordinaire (je n'en connais pas de plus importantes sauf peut-être Acy-en-Multien)
- leur réalisation est maladroite : il n'y a pas ^{alignement} ~~prolongation~~ de deux branches



- les bases des colonnes qui les supportent sont comme encastées après coup dans les murs N et S (une seule est bonne : au SE)
- les voûtains sont une refaction postérieure (XIX?) en plâtre?
- on distingue encore la trace d'insertion des anciens voûtains ① et ② au-dessus des fenêtres de la base du clocher. \Rightarrow la voûte présentait alors un profil extrêmement bombé.
- le clocher ne doit pas être postérieur de beaucoup à 1130 - on y remarque un chapiteau à godrons.

Quelle est la date de cette voûte ?

certainement vers 1130/1140 : c'est très certainement une des plus archaïques de la région, complétion de tous les éléments ci-dessus.

N.B. Tous les chapiteaux sont louchés - cependant, il existait peut-être un autre chapiteau godronné en ①