


~~BRASSERIE~~
BARBERY
Saint-Rémy

restauration 1893
mobilier sans intérêt




fenêtre bruchée

disposition des contreforts + importance
→ travée ① = base de clocher

① Travée milieu 12's.
 cf. Senlis (ogive ou amande
 + chapiteaux à feuilles
 plates et volutes d'angle)
 Doubleau (C)

Sans doute base de clocher
 ② preuve de travée supplémentaire
 (choeur)

⊕ chapiteaux
répétés 18'



sans doute
 nef ~~prolongée~~ 12' au
 d'origine (cf contreforts)
 mais fenêtres 18's ou 19's

② Transsept et-choeur fin 16' (X)
 fenêtre à réseau romain
 sans ①, flembroyant
 ③ clef de voûte figure d'ange

⊕ D'après Graves
 l'écrit de l'église
 par Guillaume Rose
 le 18 mai 1586

⊕ Contreforts pent. 12'
 au sud-est - au nord 16' ?
 m. prof. de l'arcade qui au choeur