



① Nef en silex (mauvais état)
imposée à l'abbé mais d'origine
sans doute ancienne

② Choœur 2 travées fin 18^e / début 19^e

tr. int. pour le chœur
tous les piliers sont chanfreinés

fenêtres initialement à 5 lites
et 2 lancettes - de ces fenêtres
fenêtres latérales reprises 19^e

1^{er} travée à structure renforcée
(voir photo) pour supporter le clocher
(restes base, sans doute + (autre))

tous les contreforts sont hauts
les murs sont en silex - très
mauvais état

③ chœur poche fin 18^e
(cf date 1787 au fronton)
ou début 19^e

En cours de restauration (jusqu'en 2002)
à moins ultérieurement.
Édifié par le duc de Choiseul